

Unsere Wareneingangskontrolle

Unsere Eingangskontrolle

- Sichtung der Ware bei Anlieferung auf sofort erkennbare äußere Schäden

Bei der Chromatierung:

- Überprüfung der Ware anhand des Lieferscheins (Menge)
- Feststellen von groben Beschädigungen
- Feststellung des Materialoberflächenzustandes (bereits oxidiert, sauber etc.)

Bei der Beschichtung:

- kleinere Mängel, wie z.B. kleine Beulen, Kratzer oder Riefen

Haben wir eine Beschädigung gesehen, so werden Sie informiert. Nun liegt es an Ihnen, wie wir weiter vorgehen. (Teile trotz Beschädigung beschichten oder auf neue Teile warten.)
Je schneller die Entscheidung, desto schneller die Weiterverarbeitung.

Unsere Warenausgangskontrolle

Nach der Beschichtung werden die Schichtstärken und eine erste visuelle Kontrolle vorgenommen. Für Aufträge ab 25 qm werden Qualitätsprotokolle angefertigt. Zusätzlich werden drei Musterbleche angefertigt, wovon eins aufbewahrt wird. Die letzte Kontrolle erfolgt dann bei der Verpackung.

Obwohl wir sehr gewissenhaft diese Kontrolle ausführen, kann es immer passieren, daß wir Ihnen Ware ausliefern, welche nicht ganz in Ordnung ist. (Es prüfen Menschen !)

Deshalb ist es nötig, daß auch Sie möglichst schnell

Ihre Wareneingangskontrolle

vornehmen. Sie sollten die Ware bei der Anlieferung auf sofort erkennbare Schäden untersuchen. Innerhalb von 10 Tagen, nach Erhalt der Ware, muß dann Ihre komplette Eingangskontrolle erfolgt sein. Wir akzeptieren Reklamationen für erkennbare Mängel nur innerhalb dieser 10 Tage.